

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 11/09/2026 op 14:28 UTC

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificate/s/c18c3621f0e.pdf>




Audi A3 Sportback e-tron ⁽¹⁾

VIN : WAUZZZ8V6GA080164

Kilometerstand : 235.810 km

⁽¹⁾ Volgens verklaring van de persoon die de diagnose heeft uitgevoerd

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽²⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽³⁾ **5,31 kWh / 7,4 kWh**

⁽²⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽³⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievooraardelen voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 75%, gedurende 8 jaar of 150.000 km.

Bereik ⁽⁴⁾

☀ Zomer (25°C)

❄ Winter (0°C)

📍 Stedelijk gebruik

31 - 35 km

23 - 25 km

📍 Snelweggebruik

23 - 25 km

18 - 20 km

📍 Gemengd gebruik

29 - 32 km

20 - 22 km

⁽⁴⁾ In 100% elektrische modus. Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



www.get-moba.com

Batteries For People, SIRET 85003249100019





Hoogspanningsbatterij

BMS-versie	EV_BECM09620115Q0
Packspanning	382,63 V
Maximaal verschil in celspanning	49 mV
Cel met de hoogste spanning - spanning	Cel nr. 2 - 4,017 V
Cel met de laagste spanning - spanning	Cel nr. 66 - 3,968 V
Packtemperatuur	24°C
Maximaal temperatuurverschil van modules	2°C

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	42 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	29 - 32 km
(het brandstofverbruik dat door de fabrikant bij de lancering van het model werd gecommuniceerd, was vastgesteld volgens de NEDC-standaard. We hebben het vertaald naar de WLTP-standaard om de vergelijking met nieuwere voertuigen gemakkelijker te maken)	

Diagnosevoorwaarden

Locatie van de diagnose	Emmen, Nederland
Buitentemperatuur	17°C
(de buitentemperatuur kan verschillen van de omgevingstemperatuur van het voertuig tijdens de diagnose)	
Diagnoseduur	00:00:38