

Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 27/10/2026 op 11:59 UTC

Bijgewerkte editie beschikbaar op
<https://certificate.get-moba.com/certificate/s/c51f67ebe1e.pdf>



BMW X1 xDrive25e 245 ch

VIN : WBA21EF0405062379

Kilometerstand : 41.280 km

Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) ⁽¹⁾

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto ⁽²⁾ **13,79 kWh / 14,2 kWh**

⁽¹⁾ SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

⁽²⁾ De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorzwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

Bereik ⁽³⁾

☀ Zomer (25°C)

❄ Winter (0°C)

📍 Stedelijk gebruik

82 - 90 km

63 - 69 km

📍 Snelweggebruik

57 - 63 km

48 - 53 km

📍 Gemengd gebruik

73 - 81 km

55 - 61 km

⁽³⁾ In 100% elektrische modus. Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.



Hoogspanningsbatterij

Packspanning	362,3 V
Maximaal verschil in celspanning	5 mV
Cel met de hoogste spanning - spanning	Cel nr. 40 - 4,099 V
Cel met de laagste spanning - spanning	Cel nr. 29 - 4,094 V
Packtemperatuur	17°C
Maximaal temperatuurverschil van modules	1°C

Bereik

WLTP nieuw in gemengde cyclus	78 km
WLTP gebruikt in gemengde cyclus	73 - 81 km

Diagnosevoorwaarden

Diagnoseduur	00:00:52
--------------	----------