

# État de santé de la batterie



Date du diagnostic : 17/07/2024 à 07:35 UTC

Édition à jour disponible sur  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c942b99ed23.pdf>



## Peugeot 3008 PHEV 12,4 kWh

VIN : VF3M45GBUMS134811

Date de mise en circulation : 10/05/2021

Kilométrage : 74 689 km

### État de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(1)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(2)</sup>

10,28 kWh / 11,3 kWh

<sup>(1)</sup> SOH issu des données fournies par le système de gestion de la batterie du constructeur (BMS). Ce SOH n'est pas testé indépendamment du constructeur.

<sup>(2)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

### Autonomies <sup>(3)</sup>

	☀ Été (25°C)	☾ Hiver (0°C)
📍 Usage urbain	62 - 68 km	48 - 53 km
📍 Usage autoroute	42 - 46 km	35 - 39 km
📍 Usage mixte	53 - 59 km	42 - 46 km

<sup>(3)</sup> En mode 100% électrique. Calculé dans des conditions de références. L'autonomie réelle d'un véhicule électrique dépend de votre consommation.