

# Stato di salute della batteria



Data diagnostica : 20/06/2024 alle 13:52 UTC

Edizione aggiornata disponibile su  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/ce22a44727a.pdf>




## DS DS7 Crossback e-tense

VIN : VR1J45GBULY022007

Chilometraggio : 87.537 km

### Stato della batteria



Stato di salute (State of health - SOH): <sup>(1)</sup>

Capacità utile residua / Nuova capacità utile <sup>(2)</sup>

11,55 kWh / 13,2 kWh

<sup>(1)</sup> SOH derivato dai dati forniti dal Sistema di Gestione della Batteria (BMS) del produttore. Questo SOH non viene testato in modo indipendente dal produttore.

<sup>(2)</sup> La capacità utile è la capacità effettiva disponibile della batteria. Può differire dalla capacità indicata dal produttore.

### Garanzia del produttore

Leggere le condizioni di garanzia della batteria: durata, chilometraggio, numero di cicli. A titolo indicativo, la garanzia media osservata in Europa per questo veicolo è la seguente: SOH superiore a 70%, per 8 anni o 160.000 km.

### Gamma <sup>(3)</sup>

☀ Estate (25°C)

☾ Inverno (0°C)

📍 Uso urbano

48 - 54 km

36 - 40 km

📍 Uso autostradale

36 - 40 km

30 - 34 km

📍 Uso misto

44 - 48 km

34 - 38 km

<sup>(3)</sup> In modalità 100% elettrica. Calcolato nelle condizioni di riferimento. L'autonomia effettiva di un veicolo elettrico dipende dal tuo consumo.