

État de santé de la batterie



Date du diagnostic : 24/04/2025 à 09:52 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c064cc6abb5.pdf>




Peugeot 3008 73 kWh 210 ch

VIN : VR3KCZKZXR066278

Date de mise en circulation : 06/12/2024

Kilométrage : 4 320 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

69,35 kWh / 73 kWh

⁽¹⁾ SOH issu des données fournies par le système de gestion de la batterie du constructeur (BMS). Ce SOH n'est pas testé indépendamment du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

507 - 561 km

🌨 Hiver (0°C)

396 - 438 km

📍 Usage autoroute

378 - 418 km

321 - 355 km

📍 Usage mixte

460 - 508 km

373 - 413 km

⁽³⁾ Calculé dans des conditions de références. L'autonomie réelle d'un véhicule électrique dépend de votre consommation.