

État de santé de la batterie



Date du diagnostic : 07/07/2025 à 13:53 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c3cfafc8edd.pdf>




Citroën C-Zéro

VIN : VF71NZKYZKU903062

Date de mise en circulation : 08/06/2020

Kilométrage : 4 643 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

9,86 kWh / 13,5 kWh

⁽¹⁾ SOH issu des données fournies par le système de gestion de la batterie du constructeur (BMS). Ce SOH n'est pas testé indépendamment du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 100 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (25°C)

85 - 93 km

🌨 Hiver (0°C)

59 - 65 km

📍 Usage autoroute

50 - 56 km

43 - 47 km

📍 Usage mixte

68 - 76 km

52 - 58 km

⁽³⁾ Calculé dans des conditions de références. L'autonomie réelle d'un véhicule électrique dépend de votre consommation.