

Batteriezustand

Diagnosedatum : 09/07/2026 um 15:08 UTC

Erstellt von . Stellantis



Aktualisierte Ausgabe verfügbar unter
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c41d8e5edb0.pdf>




Peugeot e 2008

VIN : VR3UKZKXZPJ708682

Kilometerstand : 21.322 km

Batteriezustand



Gesundheitszustand (SOH) ⁽¹⁾

Verbleibende Nutzkapazität / Neue Nutzkapazität ⁽²⁾

46,3 kWh / 46,3 kWh

⁽¹⁾ SOH abgeleitet von Daten, die vom Batteriemanagementsystem (BMS) des Herstellers bereitgestellt werden. Dieser SOH wird nicht unabhängig vom Hersteller getestet.

⁽²⁾ Die nutzbare Kapazität ist die tatsächlich verfügbare Kapazität des Akkus. Sie kann von der vom Hersteller angegebenen Kapazität abweichen.

Herstellergarantie

Wir empfehlen Ihnen, die Garantiebedingungen für Ihre Batterie zu lesen : Dauer, Kilometerstand, Anzahl der Zyklen. Als Indikation beträgt die durchschnittliche Garantie in Europa für dieses Fahrzeug wie folgt: SOH größer als 70%, für 8 Jahre oder 160.000 km.

Autonomien ⁽³⁾

☀ Sommer (25°C)

❄ Winter (0°C)

- 📍 Städtische Nutzung
- 📍 Autobahnbenutzung
- 📍 Gemischte Nutzung

340 - 376 km
245 - 271 km
304 - 336 km

255 - 281 km
212 - 234 km
243 - 269 km

⁽³⁾ Berechnet unter Referenzbedingungen. Die tatsächliche Reichweite eines Elektrofahrzeugs hängt von Ihrem Verbrauch ab.



www.get-moba.com

Batteries For People, SIRET 85003249100019





Hochvoltbatterie

Packspannung 399,83 V

Autonomien

WLTP neu im gemischten Zyklus 320 km

WLTP gebraucht im gemischten Zyklus 304 - 336 km

Diagnosebedingungen

Diagnoseort Neu-Isenburg, Deutschland

Außentemperatur 31°C
(die Außentemperatur kann sich während der Diagnose von der Umgebungstemperatur des Fahrzeugs unterscheiden)

Diagnosedauer 00:00:28