

Batteriezustand



Diagnosedatum : 10/02/2026 um 13:54 Europe/Paris

Erstellt von . Stellantis

Aktualisierte Ausgabe verfügbar unter
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c60af163af0.pdf>




Peugeot e 2008

VIN : VR3UKZKXZMJ802583

Kilometerstand : 19.126 km

Batteriezustand



Gesundheitszustand (SOH) ⁽¹⁾

Verbleibende Nutzkapazität / Neue Nutzkapazität ⁽²⁾

41,21 kWh / 46,3 kWh

⁽¹⁾ SOH abgeleitet von Daten, die vom Batteriemanagementsystem (BMS) des Herstellers bereitgestellt werden. Dieser SOH wird nicht unabhängig vom Hersteller getestet.

⁽²⁾ Die nutzbare Kapazität ist die tatsächlich verfügbare Kapazität des Akkus. Sie kann von der vom Hersteller angegebenen Kapazität abweichen.

Herstellergarantie

Wir empfehlen Ihnen, die Garantiebedingungen für Ihre Batterie zu lesen : Dauer, Kilometerstand, Anzahl der Zyklen. Als Indikation beträgt die durchschnittliche Garantie in Europa für dieses Fahrzeug wie folgt: SOH größer als 70%, für 8 Jahre oder 160.000 km.

Autonomien ⁽³⁾

☀ Sommer (0)

☁ Winter (0)

📍 Städtische Nutzung

303 - 335 km

227 - 251 km

📍 Autobahnbenutzung

218 - 240 km

188 - 208 km

📍 Gemischte Nutzung

270 - 298 km

216 - 238 km

⁽³⁾ Berechnet unter Referenzbedingungen. Die tatsächliche Reichweite eines Elektrofahrzeugs hängt von Ihrem Verbrauch ab.



Hochvoltbatterie

Packspannung	408,03 V
Maximale Abweichung der Zellenspannung	18 mV
Zelle mit der höchsten Spannung - Spannung	Zelle Nr. 65 - 3,782 V
Zelle mit der niedrigsten Spannung - Spannung	Zelle Nr. 73 - 3,764 V

Autonomien

WLTP neu im gemischten Zyklus	320 km
WLTP gebraucht im gemischten Zyklus	270 - 298 km

Diagnosebedingungen

Diagnoseort	Berlin, Deutschland
Außentemperatur (die Außentemperatur kann sich während der Diagnose von der Umgebungstemperatur des Fahrzeugs unterscheiden)	3°C
Diagnosedauer	00:01:13