

Batteriezustand

Diagnosedatum : 08/07/2026 um 10:00 UTC

Erstellt von . Stellantis



Aktualisierte Ausgabe verfügbar unter
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c61a4501032.pdf>




Peugeot e 2008

VIN : VR3UKZKXZNJ651587

Kilometerstand : 19.372 km

Batteriezustand



Gesundheitszustand (SOH) ⁽¹⁾

Verbleibende Nutzkapazität / Neue Nutzkapazität ⁽²⁾

42,08 kWh / 46,3 kWh

⁽¹⁾ SOH abgeleitet von Daten, die vom Batteriemanagementsystem (BMS) des Herstellers bereitgestellt werden. Dieser SOH wird nicht unabhängig vom Hersteller getestet.

⁽²⁾ Die nutzbare Kapazität ist die tatsächlich verfügbare Kapazität des Akkus. Sie kann von der vom Hersteller angegebenen Kapazität abweichen.

Herstellergarantie

Wir empfehlen Ihnen, die Garantiebedingungen für Ihre Batterie zu lesen : Dauer, Kilometerstand, Anzahl der Zyklen. Als Indikation beträgt die durchschnittliche Garantie in Europa für dieses Fahrzeug wie folgt: SOH größer als 70%, für 8 Jahre oder 160.000 km.

Autonomien ⁽³⁾

☀ Sommer (25°C)

❄ Winter (0°C)

📍 Städtische Nutzung

309 - 341 km

232 - 256 km

📍 Autobahnbenutzung

222 - 246 km

192 - 212 km

📍 Gemischte Nutzung

276 - 305 km

220 - 244 km

⁽³⁾ Berechnet unter Referenzbedingungen. Die tatsächliche Reichweite eines Elektrofahrzeugs hängt von Ihrem Verbrauch ab.



www.get-moba.com

Batteries For People, SIRET 85003249100019





Hochvolt-batterie

Packspannung 410,21 V

Autonomien

WLTP neu im gemischten Zyklus 320 km

WLTP gebraucht im gemischten Zyklus 276 - 305 km

Diagnosebedingungen

Diagnosedauer 00:00:30