

# Stato di salute della batteria

Data diagnostica : 15/10/2024 alle 14:07 UTC



Edizione aggiornata disponibile su  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c64310964b6.pdf>



## DS DS7 Crossback e-tense

VIN : VR1J4DGZUMY535382

Data di prima immatricolazione : 01/01/2021

Chilometraggio : 43.661 km

### Stato della batteria



Stato di salute (State of health - SOH):<sup>(1)</sup>

Capacità utile residua / Nuova capacità utile<sup>(2)</sup>

12,74 kWh / 13,2 kWh

<sup>(1)</sup> SOH derivato dai dati forniti dal Sistema di Gestione della Batteria (BMS) del produttore. Questo SOH non viene testato in modo indipendente dal produttore.

<sup>(2)</sup> La capacità utile è la capacità effettiva disponibile della batteria. Può differire dalla capacità indicata dal produttore.

### Garanzia del produttore

Leggere le condizioni di garanzia della batteria: durata, chilometraggio, numero di cicli. A titolo indicativo, la garanzia media osservata in Europa per questo veicolo è la seguente: SOH superiore a 70%, per 8 anni o 160.000 km.

#### Gamma<sup>(3)</sup>

📍 Uso urbano

⌚ Estate (25°C)

🥶 Inverno (0°C)

📍 Uso autostradale

53 - 59 km

40 - 44 km

📍 Uso misto

39 - 43 km

33 - 37 km

48 - 54 km

38 - 42 km

<sup>(3)</sup> In modalità 100% elettrica. Calcolato nelle condizioni di riferimento. L'autonomia effettiva di un veicolo elettrico dipende dal tuo consumo.