

Batteriezustand



Diagnosedatum : 02/07/2026 um 07:49 UTC

Erstellt von . Stellantis

Aktualisierte Ausgabe verfügbar unter
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c7119080449.pdf>



Peugeot e 2008

VIN : VR3UKZKXZNJ635206

Kilometerstand : 38.810 km

Batteriezustand



Gesundheitszustand (SOH) ⁽¹⁾

Verbleibende Nutzkapazität / Neue Nutzkapazität ⁽²⁾

41,12 kWh / 46,3 kWh

⁽¹⁾ SOH abgeleitet von Daten, die vom Batteriemanagementsystem (BMS) des Herstellers bereitgestellt werden. Dieser SOH wird nicht unabhängig vom Hersteller getestet.

⁽²⁾ Die nutzbare Kapazität ist die tatsächlich verfügbare Kapazität des Akkus. Sie kann von der vom Hersteller angegebenen Kapazität abweichen.

Herstellergarantie

Wir empfehlen Ihnen, die Garantiebedingungen für Ihre Batterie zu lesen : Dauer, Kilometerstand, Anzahl der Zyklen. Als Indikation beträgt die durchschnittliche Garantie in Europa für dieses Fahrzeug wie folgt: SOH größer als 70%, für 8 Jahre oder 160.000 km.

Autonomien ⁽³⁾

☀ Sommer (25°C)

❄ Winter (0°C)

- 📍 Städtische Nutzung
- 📍 Autobahnbenutzung
- 📍 Gemischte Nutzung

302 - 334 km
218 - 240 km
270 - 298 km

226 - 250 km
188 - 208 km
216 - 238 km

⁽³⁾ Berechnet unter Referenzbedingungen. Die tatsächliche Reichweite eines Elektrofahrzeugs hängt von Ihrem Verbrauch ab.



Hochvoltbatterie

Packspannung 439,29 V

Autonomien

WLTP neu im gemischten Zyklus 320 km

WLTP gebraucht im gemischten Zyklus 270 - 298 km

Diagnosebedingungen

Diagnoseort Wiesbaden, Deutschland

AuBentemperatur 25°C
(die AuBentemperatur kann sich während der Diagnose von der Umgebungstemperatur des Fahrzeugs unterscheiden)

Diagnosedauer 00:00:27