

Estado de salud de la batería



Fecha de diagnóstico : 01/07/2025 a las 17:15 Europe/Paris

Edición actualizada disponible en
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c7874474825.pdf>



DS DS7 Crossback e-tense

VIN : VR1J4DGZUPY585214

Kilometraje : 33.227 km

Estado de la Batería



Estado de salud de batería (SOH) ⁽¹⁾

Capacidad útil restante / Nueva capacidad útil ⁽²⁾

12,97 kWh / 13,2 kWh

⁽¹⁾ SOH derivado de los datos proporcionados por el Sistema de Gestión de Batería (BMS) del fabricante. Este SOH no se prueba de forma independiente al fabricante.

⁽²⁾ La capacidad útil es la capacidad real disponible de la batería. Puede diferir de la capacidad indicada por el fabricante.

Garantía del fabricante

Lea las condiciones de garantía de su batería: Duración, kilometraje, número de ciclos. A título indicativo, la garantía promedio observada en Europa para este vehículo es la siguiente: SOH superior a 70%, durante 8 años o 160.000 km.

Autonomías ⁽³⁾

☀ Verano (25°C)

☾ Invierno (0°C)

📍 Uso urbano

54 - 60 km

41 - 45 km

📍 Uso de autopista

41 - 45 km

34 - 38 km

📍 Uso mixto

49 - 55 km

38 - 42 km

⁽³⁾ En modo 100% eléctrico. Calculado en condiciones de referencia. La autonomía real de un vehículo eléctrico depende de su consumo.