

État de santé de la batterie



Date du diagnostic : 06/02/2026 à 11:21 Europe/Paris

Réalisé par Stellantis

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c84bcd6b6cc.pdf>




Opel Vivaro

VIN : VXEVTZKU5SZ031292

Kilométrage : 356 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

65 kWh / 65 kWh

⁽¹⁾ SOH issu des données fournies par le système de gestion de la batterie du constructeur (BMS). Ce SOH n'est pas testé indépendamment du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (0)

355 - 393 km

🌙 Hiver (0)

280 - 310 km

📍 Usage autoroute

249 - 275 km

207 - 229 km

📍 Usage mixte

314 - 347 km

254 - 280 km

⁽³⁾ Calculé dans des conditions de références. L'autonomie réelle d'un véhicule électrique dépend de votre consommation.



Batterie haute tension

Tension du pack	392,92 V
Écart maximum de tension des cellules	11 mV
Cellule avec la tension la plus élevée - tension	Cellule n°39 - 3,641 V
Cellule avec la tension la moins élevée - tension	Cellule n°97 - 3,630 V

Autonomies

WLTP neuf en cycle mixte	330 km
WLTP d'occasion en cycle mixte	314 - 347 km

Conditions du diagnostic

Lieu du diagnostic	Drogenbos, Belgique
Température extérieure <i>(la température extérieure peut différer de la température environnante du véhicule lors du diagnostic)</i>	8°C
Temps de diagnostic	00:01:12