

# Stato di salute della batteria

Data diagnostica : 17/07/2025 alle 09:20 Europe/Paris



Edizione aggiornata disponibile su  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c8f20bec8f0.pdf>



## Peugeot 3008 PHEV

VIN : VF3M4DGZUMS241299

Chilometraggio : 53.831 km

### Stato della batteria



Stato di salute (State of health - SOH): <sup>(1)</sup>

Capacità utile residua / Nuova capacità utile <sup>(2)</sup>

12,19 kWh / 12,9 kWh

<sup>(1)</sup> SOH derivato dai dati forniti dal Sistema di Gestione della Batteria (BMS) del produttore. Questo SOH non viene testato in modo indipendente dal produttore.

<sup>(2)</sup> La capacità utile è la capacità effettiva disponibile della batteria. Può differire dalla capacità indicata dal produttore.

### Garanzia del produttore

Leggere le condizioni di garanzia della batteria: durata, chilometraggio, numero di cicli. A titolo indicativo, la garanzia media osservata in Europa per questo veicolo è la seguente: SOH superiore a 70%, per 8 anni o 160.000 km.

#### Gamma <sup>(3)</sup>

- 📍 Uso urbano
- 📍 Uso autostradale
- 📍 Uso misto

⌚ Estate (25°C)

64 - 70 km

44 - 48 km

57 - 63 km

⌚ Inverno (0°C)

48 - 54 km

37 - 41 km

42 - 46 km

<sup>(3)</sup> In modalità 100% elettrica. Calcolato nelle condizioni di riferimento. L'autonomia effettiva di un veicolo elettrico dipende dal tuo consumo.