

Stato di salute della batteria



Data diagnostica : 25/06/2025 alle 10:16 Europe/Paris

Edizione aggiornata disponibile su
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c9080b167ed.pdf>



Citroën C-Zéro

VIN : VF71NZKYZJU900408

Chilometraggio : 30.191 km

Stato della batteria



Stato di salute (State of health - SOH): ⁽¹⁾

Capacità utile residua / Nuova capacità utile ⁽²⁾

10,67 kWh / 13,5 kWh

⁽¹⁾ SOH derivato dai dati forniti dal Sistema di Gestione della Batteria (BMS) del produttore. Questo SOH non viene testato in modo indipendente dal produttore.

⁽²⁾ La capacità utile è la capacità effettiva disponibile della batteria. Può differire dalla capacità indicata dal produttore.

Garanzia del produttore

Leggere le condizioni di garanzia della batteria: durata, chilometraggio, numero di cicli. A titolo indicativo, la garanzia media osservata in Europa per questo veicolo è la seguente: SOH superiore a 70%, per 8 anni o 100.000 km.

Gamma ⁽³⁾

☀ Estate (25°C)

☾ Inverno (0°C)

📍 Uso urbano

91 - 101 km

64 - 70 km

📍 Uso autostradale

54 - 60 km

47 - 51 km

📍 Uso misto

74 - 82 km

57 - 63 km

⁽³⁾ Calcolato nelle condizioni di riferimento. L'autonomia effettiva di un veicolo elettrico dipende dal tuo consumo.