

Batteriezustand



Diagnosedatum : 23/01/2026 um 11:51 Europe/Paris

Erstellt von . Stellantis

Aktualisierte Ausgabe verfügbar unter
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c9a87039619.pdf>



Peugeot e 2008

VIN : VR3UKZKXZMJ861228

Kilometerstand : 21.043 km

Batteriezustand



Gesundheitszustand (SOH) ⁽¹⁾

Verbleibende Nutzkapazität / Neue Nutzkapazität ⁽²⁾

46,74 kWh / 50,8 kWh

⁽¹⁾ SOH abgeleitet von Daten, die vom Batteriemanagementsystem (BMS) des Herstellers bereitgestellt werden. Dieser SOH wird nicht unabhängig vom Hersteller getestet.

⁽²⁾ Die nutzbare Kapazität ist die tatsächlich verfügbare Kapazität des Akkus. Sie kann von der vom Hersteller angegebenen Kapazität abweichen.

Herstellergarantie

Wir empfehlen Ihnen, die Garantiebedingungen für Ihre Batterie zu lesen : Dauer, Kilometerstand, Anzahl der Zyklen. Als Indikation beträgt die durchschnittliche Garantie in Europa für dieses Fahrzeug wie folgt: SOH größer als 70%, für 8 Jahre oder 160.000 km.

Autonomien ⁽³⁾

☀ Sommer (0)

☁ Winter (0)

📍 Städtische Nutzung

401 - 443 km

303 - 335 km

📍 Autobahnbenutzung

282 - 312 km

243 - 269 km

📍 Gemischte Nutzung

354 - 392 km

285 - 315 km

⁽³⁾ Berechnet unter Referenzbedingungen. Die tatsächliche Reichweite eines Elektrofahrzeugs hängt von Ihrem Verbrauch ab.



Hochvoltbatterie

Packspannung	386,94 V
Maximale Abweichung der Zellenspannung	10 mV
Zelle mit der höchsten Spannung - Spannung	Zelle Nr. 43 - 3,588 V
Zelle mit der niedrigsten Spannung - Spannung	Zelle Nr. 6 - 3,578 V

Autonomien

WLTP neu im gemischten Zyklus	406 km
WLTP gebraucht im gemischten Zyklus	354 - 392 km

Diagnosebedingungen

Diagnoseort	Hamburg, Deutschland
Außentemperatur <i>(die Außentemperatur kann sich während der Diagnose von der Umgebungstemperatur des Fahrzeugs unterscheiden)</i>	-4°C
Diagnosedauer	00:00:49