

# Stato di salute della batteria



Data diagnostica : 10/02/2025 alle 10:40 Europe/Paris

Edizione aggiornata disponibile su  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cab4c62867a.pdf>




## Citroën C5 X

VIN : VR7NDDGYPN4814841

Data di prima immatricolazione : 01/01/2022

Chilometraggio : 7.958 km

## Stato della batteria



Stato di salute (State of health - SOH): <sup>(1)</sup>

Capacità utile residua / Nuova capacità utile <sup>(2)</sup>

12,37 kWh / 12,4 kWh

<sup>(1)</sup> SOH derivato dai dati forniti dal Sistema di Gestione della Batteria (BMS) del produttore. Questo SOH non viene testato in modo indipendente dal produttore.

<sup>(2)</sup> La capacità utile è la capacità effettiva disponibile della batteria. Può differire dalla capacità indicata dal produttore.

## Garanzia del produttore

Leggere le condizioni di garanzia della batteria: durata, chilometraggio, numero di cicli. A titolo indicativo, la garanzia media osservata in Europa per questo veicolo è la seguente: SOH superiore a 70%, per 8 anni o 160.000 km.

### Gamma <sup>(3)</sup>

☀ Estate (25°C)

☾ Inverno (0°C)

📍 Uso urbano

61 - 67 km

47 - 51 km

📍 Uso autostradale

44 - 48 km

37 - 41 km

📍 Uso misto

55 - 61 km

43 - 47 km

<sup>(3)</sup> In modalità 100% elettrica. Calcolato nelle condizioni di riferimento. L'autonomia effettiva di un veicolo elettrico dipende dal tuo consumo.