Estado de salud de la batería

Fecha de diagnóstico : 08/04/2025 a las 15:38 Europe/Paris

Edición actualizada disponible en
https://certificate.get-moba.com/certificates/caeae30acb8.pdf

Peugeot 308 Berline 54 kWh 156 ch

VIN : VR3FMZKWZPY659228

Fecha de primera matriculación : 01/01/2023

Kilometraje : 15.522 km

Estado de la Batería

96%

Estado de salud de batería (SOH) [1]

Capacidad útil restante / Nueva capacidad útil [2]	48,96 kWh / 51 kWh

[1] SOH derivado de los datos proporcionados por el Sistema de Gestión de Batería (BMS) del fabricante. Este SOH no se prueba de forma independiente al fabricante.
[2] La capacidad útil es la capacidad real disponible de la batería. Puede diferir de la capacidad indicada por el fabricante.

Garantía del fabricante

Lea las condiciones de garantía de su batería: Duración, kilometraje, número de ciclos. A título indicativo, la garantía promedio observada en Europa para este vehículo es la siguiente: SOH superior a 70%, durante 8 años o 160.000 km.

Autonomías [3]	Verano (25°C)	Invierno (0°C)
Uso urbano	414 - 458 km	315 - 349 km
Uso de autopista	306 - 338 km	263 - 291 km
Uso mixto	373 - 413 km	300 - 332 km

[3] Calculado en condiciones de referencia. La autonomía real de un vehículo eléctrico depende de su consumo.