

# Stato di salute della batteria



Data diagnostica : 16/05/2025 alle 16:59 Europe/Paris

Edizione aggiornata disponibile su  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cb2d709c5f5.pdf>



## Citroën ë-C4X

VIN : VR7BFZKXCPE100906

Chilometraggio : 762 km

### Stato della batteria



Stato di salute (State of health - SOH): <sup>(1)</sup>

Capacità utile residua / Nuova capacità utile <sup>(2)</sup>

46,3 kWh / 46,3 kWh

<sup>(1)</sup> SOH derivato dai dati forniti dal Sistema di Gestione della Batteria (BMS) del produttore. Questo SOH non viene testato in modo indipendente dal produttore.

<sup>(2)</sup> La capacità utile è la capacità effettiva disponibile della batteria. Può differire dalla capacità indicata dal produttore.

### Garanzia del produttore

Leggere le condizioni di garanzia della batteria: durata, chilometraggio, numero di cicli. A titolo indicativo, la garanzia media osservata in Europa per questo veicolo è la seguente: SOH superiore a 70%, per 8 anni o 160.000 km.

### Gamma <sup>(3)</sup>

☀ Estate (25°C)

☾ Inverno (0°C)

📍 Uso urbano

378 - 418 km

284 - 314 km

📍 Uso autostradale

266 - 294 km

230 - 254 km

📍 Uso misto

334 - 370 km

268 - 296 km

<sup>(3)</sup> Calcolato nelle condizioni di riferimento. L'autonomia effettiva di un veicolo elettrico dipende dal tuo consumo.