Batteriezustand

Diagnosedatum : 09/04/2025 um 12:26 Europe/Paris

Aktualisierte Ausgabe verfügbar unter
https://certificate.get-moba.com/certificates/cb3df0e29a9.pdf

DS DS7 Crossback e-tense

VIN : VR1J45GBUMY006071

Erstzulassungsdatum : 01/01/2021

Kilometerstand : 54.977 km

Batteriezustand

96,25%

Gesundheitszustand (SOH) [1]

Verbleibende Nutzkapazität / Neue Nutzkapazität [2] 12,71 kWh / 13,2 kWh

[1] SOH abgeleitet von Daten, die vom Batteriemanagementsystem (BMS) des Herstellers bereitgestellt werden. Dieser SOH wird nicht unabhängig vom Hersteller getestet.
[2] Die nutzbare Kapazität ist die tatsächlich verfügbare Kapazität des Akkus. Sie kann von der vom Hersteller angegebenen Kapazität abweichen.

Herstellergarantie

Wir empfehlen Ihnen, die Garantiebedingungen für Ihre Batterie zu lesen : Dauer, Kilometerstand, Anzahl der Zyklen. Als Indikation beträgt die durchschnittliche Garantie in Europa für dieses Fahrzeug wie folgt: SOH größer als 70%, für 8 Jahre oder 160.000 km.

Autonomien [3]

	Sommer (25°C)	Winter (0°C)
Städtische Nutzung	53 - 59 km	40 - 44 km
Autobahnbenutzung	39 - 43 km	33 - 37 km
Gemischte Nutzung	48 - 54 km	38 - 42 km

[3] Im 100% Elektromodus. Berechnet unter Referenzbedingungen. Die tatsächliche Reichweite eines Elektrofahrzeugs hängt von Ihrem Verbrauch ab.