Estado de salud de la batería

Fecha de diagnóstico : 20/05/2025 a las 18:32 Europe/Paris

Edición actualizada disponible en
https://certificate.get-moba.com/certificates/cb606c839db.pdf

DS DS7 Crossback e-tense

VIN : VR1J45GBULY015550

Fecha de primera matriculación : 01/01/2020

Kilometraje : 69.335 km

Estado de la Batería

90,5%

Estado de salud de batería (SOH) [1]

Capacidad útil restante / Nueva capacidad útil [2]	11,95 kWh / 13,2 kWh

[1] SOH derivado de los datos proporcionados por el Sistema de Gestión de Batería (BMS) del fabricante. Este SOH no se prueba de forma independiente al fabricante.
[2] La capacidad útil es la capacidad real disponible de la batería. Puede diferir de la capacidad indicada por el fabricante.

Garantía del fabricante

Lea las condiciones de garantía de su batería: Duración, kilometraje, número de ciclos. A título indicativo, la garantía promedio observada en Europa para este vehículo es la siguiente: SOH superior a 70%, durante 8 años o 160.000 km.

Autonomías [3]	Verano (25°C)	Invierno (0°C)
Uso urbano	50 - 56 km	38 - 42 km
Uso de autopista	37 - 41 km	31 - 35 km
Uso mixto	46 - 50 km	35 - 39 km

[3] En modo 100% eléctrico. Calculado en condiciones de referencia. La autonomía real de un vehículo eléctrico depende de su consumo.