

Estado de salud de la batería



Fecha de diagnóstico : 19/11/2025 a las 17:54 Europe/Paris

Edición actualizada disponible en
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cbf45806c34.pdf>



Peugeot 3008 210 cv

VIN : VR3KCZKZ4RS096831

Kilometraje : 32.003 km

Estado de la Batería



Estado de salud de batería (SOH) ⁽¹⁾

Capacidad útil restante / Nueva capacidad útil ⁽²⁾

69,35 kWh / 73 kWh

⁽¹⁾ SOH derivado de los datos proporcionados por el Sistema de Gestión de Batería (BMS) del fabricante. Este SOH no se prueba de forma independiente al fabricante.

⁽²⁾ La capacidad útil es la capacidad real disponible de la batería. Puede diferir de la capacidad indicada por el fabricante.

Garantía del fabricante

Lea las condiciones de garantía de su batería: Duración, kilometraje, número de ciclos. A título indicativo, la garantía promedio observada en Europa para este vehículo es la siguiente: SOH superior a 70%, durante 8 años o 160.000 km.

Autonomías ⁽³⁾

	☀ Verano (0)	☾ Invierno (0)
📍 Uso urbano	507 - 561 km	396 - 438 km
📍 Uso de autopista	378 - 418 km	321 - 355 km
📍 Uso mixto	460 - 508 km	373 - 413 km

⁽³⁾ Calculado en condiciones de referencia. La autonomía real de un vehículo eléctrico depende de su consumo.