

Estado de salud de la batería



Fecha de diagnóstico : 19/11/2025 a las 17:54 Europe/Paris

Edición actualizada disponible en
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cbf45806c34.pdf>



Peugeot 3008 210 cv

VIN : VR3KCZKZ4RS096831

Kilometraje : 32.003 km

Estado de la Batería



Estado de salud de batería (SOH)⁽¹⁾

Capacidad útil restante / Nueva capacidad útil⁽²⁾

69,35 kWh / 73 kWh

⁽¹⁾ SOH derivado de los datos proporcionados por el Sistema de Gestión de Batería (BMS) del fabricante. Este SOH no se prueba de forma independiente al fabricante.

⁽²⁾ La capacidad útil es la capacidad real disponible de la batería. Puede diferir de la capacidad indicada por el fabricante.

Garantía del fabricante

Lea las condiciones de garantía de su batería: Duración, kilometraje, número de ciclos. A título indicativo, la garantía promedio observada en Europa para este vehículo es la siguiente: SOH superior a 70%, durante 8 años o 160.000 km.

Autonomías⁽³⁾

- Uso urbano
- Uso de autopista
- Uso mixto

Verano (25°C)

- | | |
|--------------|--------------|
| 507 - 561 km | 396 - 438 km |
| 378 - 418 km | 321 - 355 km |
| 460 - 508 km | 373 - 413 km |

Invierno (0°C)

⁽³⁾ Calculado en condiciones de referencia. La autonomía real de un vehículo eléctrico depende de su consumo.