

État de santé de la batterie



Date du diagnostic : 22/04/2025 à 18:25 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cc7a6a81617.pdf>



Opel Combo e life L1

VIN : VXEV1ZKXZMZ034693

Date de mise en circulation : 30/03/2021

Kilométrage : 55 675 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

42,32 kWh / 46 kWh

⁽¹⁾ SOH issu des données fournies par le système de gestion de la batterie du constructeur (BMS). Ce SOH n'est pas testé indépendamment du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

	☀ Été (25°C)	☁ Hiver (0°C)
📍 Usage urbain	281 - 311 km	216 - 238 km
📍 Usage autoroute	183 - 203 km	157 - 173 km
📍 Usage mixte	239 - 265 km	194 - 214 km

⁽³⁾ Calculé dans des conditions de références. L'autonomie réelle d'un véhicule électrique dépend de votre consommation.