

# Stato di salute della batteria



Data diagnostica : 27/03/2025 alle 15:25 Europe/Paris

Edizione aggiornata disponibile su  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cc9a5234798.pdf>



## Peugeot 3008 PHEV 12,4 kWh

VIN : VF3M4DGZUMS241311

Chilometraggio : 92.473 km

### Stato della batteria



Stato di salute (State of health - SOH): <sup>(1)</sup>

Capacità utile residua / Nuova capacità utile <sup>(2)</sup>

11,77 kWh / 12,9 kWh

<sup>(1)</sup> SOH derivato dai dati forniti dal Sistema di Gestione della Batteria (BMS) del produttore. Questo SOH non viene testato in modo indipendente dal produttore.

<sup>(2)</sup> La capacità utile è la capacità effettiva disponibile della batteria. Può differire dalla capacità indicata dal produttore.

### Garanzia del produttore

Leggere le condizioni di garanzia della batteria: durata, chilometraggio, numero di cicli. A titolo indicativo, la garanzia media osservata in Europa per questo veicolo è la seguente: SOH superiore a 70%, per 8 anni o 160.000 km.

### Gamma <sup>(3)</sup>

☀ Estate (25°C)

☾ Inverno (0°C)

📍 Uso urbano

62 - 68 km

47 - 51 km

📍 Uso autostradale

42 - 46 km

35 - 39 km

📍 Uso misto

54 - 60 km

41 - 45 km

<sup>(3)</sup> In modalità 100% elettrica. Calcolato nelle condizioni di riferimento. L'autonomia effettiva di un veicolo elettrico dipende dal tuo consumo.