Batteriezustand

Diagnosedatum : 20/05/2025 um 10:21 Europe/Paris

Aktualisierte Ausgabe verfügbar unter
https://certificate.get-moba.com/certificates/ccb10b96f11.pdf

Opel Corsa e

VIN : VXKUHZKXZN4161332

Erstzulassungsdatum : 01/01/2022

Kilometerstand : 45.165 km

Batteriezustand

91%

Gesundheitszustand (SOH) [1]

Verbleibende Nutzkapazität / Neue Nutzkapazität [2]	41,86 kWh / 46 kWh

[1] SOH abgeleitet von Daten, die vom Batteriemanagementsystem (BMS) des Herstellers bereitgestellt werden. Dieser SOH wird nicht unabhängig vom Hersteller getestet.
[2] Die nutzbare Kapazität ist die tatsächlich verfügbare Kapazität des Akkus. Sie kann von der vom Hersteller angegebenen Kapazität abweichen.

Herstellergarantie

Wir empfehlen Ihnen, die Garantiebedingungen für Ihre Batterie zu lesen : Dauer, Kilometerstand, Anzahl der Zyklen. Als Indikation beträgt die durchschnittliche Garantie in Europa für dieses Fahrzeug wie folgt: SOH größer als 70%, für 8 Jahre oder 160.000 km.

Autonomien [3]	Sommer (25°C)	Winter (0°C)
Städtische Nutzung	350 - 386 km	260 - 288 km
Autobahnbenutzung	248 - 274 km	215 - 237 km
Gemischte Nutzung	310 - 342 km	247 - 273 km

[3] Berechnet unter Referenzbedingungen. Die tatsächliche Reichweite eines Elektrofahrzeugs hängt von Ihrem Verbrauch ab.