

État de santé de la batterie



Date du diagnostic : 03/04/2025 à 14:16 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cd9eacf05f0.pdf>




Citroën C5 Aircross

VIN : VR7A4DGZSPL017724

Date de mise en circulation : 28/04/2023

Kilométrage : 17 733 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

11,4 kWh / 11,4 kWh

⁽¹⁾ SOH issu des données fournies par le système de gestion de la batterie du constructeur (BMS). Ce SOH n'est pas testé indépendamment du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

	☀ Été (25°C)	☁ Hiver (0°C)
📍 Usage urbain	57 - 63 km	43 - 47 km
📍 Usage autoroute	41 - 45 km	34 - 38 km
📍 Usage mixte	52 - 58 km	39 - 43 km

⁽³⁾ En mode 100% électrique. Calculé dans des conditions de références. L'autonomie réelle d'un véhicule électrique dépend de votre consommation.