

Batteriezustand



Diagnosedatum : 31/08/2026 um 09:37 UTC

Erstellt von . Stellantis

Aktualisierte Ausgabe verfügbar unter
<https://certificate.get-moba.com/certificates/ce7a2c49c40.pdf>



Opel Combo e

VIN : W0VEZZKXZMJ959068

Kilometerstand : 5.437 km

Batteriezustand



Gesundheitszustand (SOH) ⁽¹⁾

Verbleibende Nutzkapazität / Neue Nutzkapazität ⁽²⁾

42,55 kWh / 46 kWh

Batterieidentifikationsnummer (BIN)

34FV1X0005601

⁽¹⁾ SOH abgeleitet von Daten, die vom Batteriemanagementsystem (BMS) des Herstellers bereitgestellt werden. Dieser SOH wird nicht unabhängig vom Hersteller getestet.

⁽²⁾ Die nutzbare Kapazität ist die tatsächlich verfügbare Kapazität des Akkus. Sie kann von der vom Hersteller angegebenen Kapazität abweichen.

Herstellergarantie

Wir empfehlen Ihnen, die Garantiebedingungen für Ihre Batterie zu lesen : Dauer, Kilometerstand, Anzahl der Zyklen. Als Indikation beträgt die durchschnittliche Garantie in Europa für dieses Fahrzeug wie folgt: SOH größer als 70%, für 8 Jahre oder 160.000 km.

Autonomien ⁽³⁾

☀ Sommer (25°C)

❄ Winter (0°C)

📍 Städtische Nutzung

283 - 313 km

217 - 239 km

📍 Autobahnbenutzung

184 - 204 km

158 - 174 km

📍 Gemischte Nutzung

241 - 267 km

195 - 215 km

⁽³⁾ Berechnet unter Referenzbedingungen. Die tatsächliche Reichweite eines Elektrofahrzeugs hängt von Ihrem Verbrauch ab.



Hochvoltbatterie

Packspannung	396,5 V
Maximale Abweichung der Zellenspannung	37 mV
Zelle mit der höchsten Spannung - Spannung	Zelle Nr. 45 - 3,680 V
Zelle mit der niedrigsten Spannung - Spannung	Zelle Nr. 88 - 3,643 V
Packtemperatur	22°C
Maximaler Temperaturunterschied der Module	1°C
Spitzenstrom während der Diagnose gemessen	2,21 A

Autonomien

WLTP neu im gemischten Zyklus	275 km
WLTP gebraucht im gemischten Zyklus	241 - 267 km

Diagnosebedingungen

Diagnosedauer	00:00:43
---------------	----------