

État de santé de la batterie



Date du diagnostic : 04/09/2025 à 14:00 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/ced8216e7ac.pdf>



Citroën C-Zéro

VIN : VF71NZKYZKU902460

Date de mise en circulation : 28/02/2020

Kilométrage : 19 284 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

10,53 kWh / 13,5 kWh

⁽¹⁾ SOH issu des données fournies par le système de gestion de la batterie du constructeur (BMS). Ce SOH n'est pas testé indépendamment du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 100 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

📍 Usage urbain

☀️ Été (25°C)

90 - 100 km

🌨️ Hiver (0°C)

64 - 70 km

📍 Usage autoroute

53 - 59 km

47 - 51 km

📍 Usage mixte

73 - 81 km

56 - 62 km

⁽³⁾ Calculé dans des conditions de références. L'autonomie réelle d'un véhicule électrique dépend de votre consommation.